

LA8N SERIES

DIN W48 x H24mm, Bộ đếm LCD, chỉ hiển thị

■ Đặc điểm


● Phiên bản được nâng cấp của series LA7N

- Kích thước nhỏ và chỉ có chế độ đếm lên
- Có nguồn Pin gắn bên trong
- Tín hiệu ngõ vào
 - Ngõ vào không điện áp Hãy sử dụng kết nối chắc chắn, bảo đảm định mức: 3VDC 5μA
 - Ngõ vào có điện áp tự do "H" : 6–240VDC, 24–240VAC "L" : 0–2.4VDC, 0–2VAC
- Loại đầu nối vặn ốc (Có vỏ bọc bảo vệ đầu nối)
- Hiển thị bằng LCD
- Bộ vi xử lý gắn bên trong
- Cấu trúc bảo vệ: IP66

Please read "Caution for your safety" in operation manual before using.



■ Thông tin đặt hàng



Series	LA8N-BN	LA8N-BF
Số chữ số hiển thị	8 chữ số	
Màn hình hiển thị	LCD loại màn hình có số 0 sáng mờ (Chiều cao: 8.7mm)	
Cách thức hoạt động	Chế độ đếm lên	
Nguồn cung cấp	Có nguồn Pin gắn ở bên trong	
Loại ngõ vào	Ngõ vào không điện áp	Ngõ vào có điện áp tự do
Tốc độ đếm	Có thể lựa chọn: 1cps / 30cps / 1kcps	20cps
Ngõ vào đếm	Điện áp dư lúc ngắn mạch: Max. 0.5V	Start : 24–240VAC / 6–24VDC Hold : 0–2VAC / 0–2.4VDC
Ngõ vào Reset	Ngõ vào không điện áp	
Độ rộng t/h Min Reset	Min. 20ms	
Tuổi thọ của Pin	Trên 7 năm (ở 20°C)	
Công tắc bên ngoài	SW1(★1), SW2(★2)	SW1(★1)
Điện trở cách điện	Min. 100MΩ (ở 500VDC)	
Độ bền điện môi	(★3) 2000VAC 60Hz trong 1 phút	
Chấn động	Cơ khí 0.75mm biên độ tần số 10 ~ 55Hz trên mỗi phương X, Y, Z trong 1 giờ Sự cố 0.3mm biên độ tần số 10 ~ 55Hz trên mỗi phương X, Y, Z trong 10 phút	
Va chạm	Cơ khí 300m/s ² (Khoảng 30G) trên mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần Sự cố 100m/s ² (Khoảng 10G) trên mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần	
Nhiệt độ môi trường	-10 ~ +55°C (ở trạng thái không đóng)	
Nhiệt độ lưu trữ	-25 ~ +65°C (ở trạng thái không đóng)	
Độ ẩm môi trường	35 ~ 85%RH	
Tiêu chuẩn		
Trọng lượng thiết bị	Khoảng 58g	

(★1) SW1 là công tắc Reset ở mặt trước để khóa.


(★2) SW2 là một công tắc cài đặt tốc độ đếm.

(★3) Ngõ vào không điện áp: Giữa các đầu nối và hộp, Ngõ vào có điện áp tự do: Giữa đầu nối ngõ vào và đầu nối ngõ vào Reset, các đầu nối và hộp.

Bộ Đếm LCD Loại Nhỏ


■ Sơ đồ kết nối

● Ngõ vào không điện áp



※ Sử dụng kết nối chắc chắn bảo đảm đủ định mức $5\mu A$.
※ Đầu nối 2 và 5 được kết nối bên trong. (Không cách ly)




● Ngõ vào có điện áp tự do




※ Đầu nối 1, 2 và 4, 5 được cách ly.

■ Kích thước

● Giá đỡ



● Mặt cắt




(Đơn vị: mm)

■ Kết nối ngõ vào

◎ Ngõ vào không điện áp (Cảm biến chuẩn: loại cảm biến NPN thường hở)


● Ngõ vào Solid-state



※ Khi cấp nguồn đến đầu số ① và ④, mạch đầu ngõ vào có thể bị hư và sự cố có thể xảy ra.


※ ② và ⑤ được kết nối bên trong.

● Ngõ vào tiếp điểm



※ Hãy sử dụng tiếp điểm chắc chắn bảo đảm đủ định mức 3VDC $5\mu A$.

◎ Ngõ vào có điện áp tự do



※ Loại cảm biến tiệm cận AC không thể sử dụng như nguồn của tín hiệu ngõ vào đếm.

※ Đầu ngõ vào ①, ② và đầu Reset ④, ⑤ được cách ly bên trong.
※ Nó không thể thực hiện reset với nguồn AC hoặc DC.

※ Khi tiếp điểm relay được sử dụng như nguồn của tín hiệu Reset, hãy sử dụng tiếp điểm chắc chắn bảo đảm đủ định mức: 3VDC $5\mu A$.

(A)
Counter

(B)
Timer

(C)
Temp.
controller

(D)
Power
controller

(E)
Panel
meter

(F)
Tacho/
Speed/
Pulse
meter

(G)
Display
unit

(H)
Sensor
controller

(I)
Switching
power
supply

(J)
Proximity
sensor

(K)
Photo
electric
sensor

(L)
Pressure
sensor

(M)
Rotary
encoder


(N)
Stepping
motor &
Driver &
Controller

(O)
Graphic
panel


(P)
Production
stoppage
models &
replacement

LA8N SERIES


■ Chế độ hoạt động của bộ đếm



■ Lựa chọn sử dụng phím Reset ở mặt trước




■ Lựa chọn tốc độ đếm



※ Hãy cấp tín hiệu Reset (Bằng phím ở mặt trước hoặc đầu reset bên ngoài) sau khi thay đổi tốc độ đếm trong khi hoạt động.

■ Cách tháo vỏ hộp và thay Pin


● Tháo vỏ hộp



※ Mở phần chốt khóa theo hướng ①, ② của sản phẩm bằng dụng cụ và kéo theo hướng ③, vỏ hộp đã được tháo ra.

⚠ Hãy cẩn thận với dụng cụ sử dụng, nó có thể gây hư hỏng.

● Thay Pin



1) Tháo vỏ hộp ra

2) Đẩy Pin và tháo ra theo hướng ①.

3) Gắn Pin mới vào đúng cực theo hướng ngược với hướng ①.

※ Loại Pin tùy ý.

※ Không được đốt cháy hoặc tháo rời Pin đã hết.